

ところが今回のケースはこうなっているのでは？

パニアによりフロントへの加重が減るといよりも
ERの特徴であるサイドに寝かした形状のサスそのものが
支点になってしまい、フレームごとフロント側が
浮き上がっているのかも？

